


M1450CF-MA32Hの画面表示



#	表示内容	#	表示内容
1	テキスト情報説明	2	テストプロセス
3	メソッド	4	乾燥プログラム
5	温度	6	終了条件
7	メイン表示エリア	8	設定

アイコン定義

アイコン	定義	アイコン	定義
□□	メソッドと	⌚	スイッチオフ基準
🌡↑	乾燥プログラム	%♦	水分含有量%
% RG	regain %	%	乾燥物質含有量%
g	乾燥重量(g)	*	安定重量
⚙	設定	🌡	温度