

# 各部の名称とはたらき

M477-25MP01/10/11/20



正面



**操作部**

MODE : 操作モード切替ボタン  
SET : 設定ボタン

▲/DATE : 数値上昇操作兼日付／時刻表示切替ボタン  
▼/ALARM : 数値下降操作ボタン

M : データロギング操作ボタン  
CH : チャンネル切替ボタン  
CAL : 校正ボタン


ON/OFF, RESET: 電源入切ボタン (マルチモード時)  
警報リセットボタン (シンプルモード時)

右側面

外部警報出力 (オプション) 用ポート

RS-232C出力 (オプション) 用ポート

AC/DCアダプタ (オプション) 用ポート



表示部

午前/午後表示

日付/時刻 兼データロギング 予約日付/時刻表示部

内蔵乾電池残量 警告表示

エラー表示

シンプルモード 選択表示

計測値表示部

計測値単位表示

酸素センサ残量表示部

警報開始設定値 兼データロギング間隔時間設定表示部

該当チャンネル表示部


酸素モニタ本体温度表示

寸法単位:mm  
本体重量:約200g  
(乾電池除く)

酸素検知部 (CH1) (酸素センサ内蔵型の形状)

分離型酸素センサ接続部 (CH2) (CH2無しの場合カバー付き)

下面



| ユーザ設定スイッチ          |
|--------------------|
| シンプル/マルチモード切替スイッチ  |
| 内蔵ブザー音 発音/消音切替スイッチ |
| 予備スイッチ             |
| 予備スイッチ             |

ご注意) 1. この資料に記載の仕様・外観等は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 2. 無断複製を禁じます。