

<支店内修理>

<支店用>

作業確認票

(出張報告書)

平成 26 年 8 月 4 日 時 分より 時 分まで

支店 / 関西

支店長

課長

担当者

有山 (松山)

販売店名 / (株) ツ口産業 川原様

得意先名 / (住所)

(店名)

TEL



機種 型式 製造番号

トリス 7 V-280 2051

(2005C)

納入日 / 平成 年 月 日

故障内容及び修理内容

8/5 発送

<オイル漏れ>

オイル窓 (オイルサトグラス) よりオイル漏れ。オイルサトグラス交換。

オイル、絶縁布、液受けトレイ交換。

ヒツ (79の用土) 調整。

真空度 ツルヒツ。 ※サト良好

事故原因の所在

処置

1. 完了
2. 未処理 < 応急処理 >
3. その他 <

要請修理・巡回 有償無償の別 (有償) 無償 理由 / 保償外

交換部品及び代金

修理代金

品名	個数	金額	作業時間	時分より	時分まで
オイルサトグラス ツルヒツ	1	6,980	作業費	H	10,000
オイル 200cc	1	970	出張費	送料	3,500
液受けトレイ	1	—	宿泊費		
絶縁布	2	1,400	①	計	¥ 13,500
			① + ②	計	¥ 22,350
			消費税 5%		¥ 1,988
②	計	¥ 8,850	合計金額		¥ 24,138

TOSEI 株式会社 TOSEI

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市巾着2-4-4 ☎0558(76)2270(代)
 営業本部 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 ☎03(6422)7280(代)
 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 ☎03(6422)7290(代)
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市長区豊が丘58 ☎052(772)3988(代)
 関西支店 〒564-0051 大阪府茨田市豊津町30-28 ☎06(6338)9601(代)
 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 ☎092(482)6613(代)

製造部
チェック印

製造部長

技術課

品質保証課